

# Bruksanvisning

(forenklet)



## Strekfisk gaffel/gaffel

**G-6311, G-6312, G-6313, G-6314, G-6315, G-6323, G-6333**



**Bruksområde:** For løft og sikring av last.

**Materiale:** Stål, SAE 1035 eller 1045

**Standard:** ASTM F1145-92, tidligere U.S. Fed. Spec. FF-T-791b

**Testlast:** 2 × WLL

**Temperaturområde:** Fra -20°C til +200°C



### Sikker bruk:

- Den nederste delen av gjengene er merket med rødt; disse gjengene skal aldri være synlige
- Stram alltid låsemutterene tilstrekkelig før løft
- Unngå skjev belastning
- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Sammensatt utstyr? Les bruksanvisningen for det aktuelle redskapet

### Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Forlengelse
- Ukjente eksterne faktorer som for eksempel kjemikalier og lignende

Artikkelnummer	WLL ved SF 5:1 tonn	Gjengediameter (a) mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	Vekt kg
0312053	27,2	2 1/2"	1 255	1 831	75	114	57	41	143	88
0312210	34	2 3/4"	1348	1 882	90	110	70	41	158	103