

Bruksanvisning

(forenklet)

Slavekrok - dobbel sikring

Bruksområde: Krok til kjettingredskap og wire

Materiale: Malt grade 8


Standard: DIN 7540

Testlast: 2,5 x WLL

Temperaturområde: -40°C - +200°C

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Alle mål er angitt med en toleranse på ± 5%



Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Funksjonstest av leppe

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Vekt kg
0212127	34	40	93	140	116	103	457	48	130	48	80	34
0212130	35	50	106	158	135	116	495	54	130	54	89	49
0212133	36	63	119	176	151	130	565	60	150	60	99	63
0212136	37	80	131	198	168	145	690	67	170	67	110	99